

数量総

| 名称・工種 | 規格 | 単位 | 数量 |
|-----------|------------------|----|--------|
| 仮設工 | | | |
| アスベスト調査分析 | NO.13 | 検体 | 1.0 |
| アスベスト調査分析 | NO.15 | 検体 | 1.0 |
| 解体工 | | | |
| NO.13上屋解体 | 木造2階 | m2 | 156.79 |
| NO.15上屋解体 | RC造1階 | m2 | 106.48 |
| NO.15上屋解体 | 木造1階 | m2 | 113.02 |
| NO.13基礎解体 | | m2 | 96.42 |
| NO.15基礎解体 | | m2 | 106.48 |
| 廃棄物運搬工 | | | |
| NO.13上屋運搬 | 笹尻災害廃棄物仮置場まで | m2 | 156.79 |
| NO.15上屋運搬 | RC造,笹尻災害廃棄物仮置場まで | m2 | 106.48 |
| NO.15上屋運搬 | 木造,笹尻災害廃棄物仮置場まで | m2 | 113.02 |
| NO.13基礎運搬 | 笹尻災害廃棄物仮置場まで | m2 | 96.42 |
| NO.15基礎運搬 | 笹尻災害廃棄物仮置場まで | m2 | 106.48 |
| | | | |
| | | | |

括表

数量総括表(甲)

| 名称・工種 | 規格 | 単位 | 数量 |
|-------|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |